



土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊) 大谷口地区



| | | |
|------|-----------------------------|---|
| 箇所番号 | I-031K2131 |  著しい危害のおそれのある土地の区域 |
| 箇所名 | 大谷口11 | |
| 所在地 | 松戸市大谷口、大金平2丁目、大金平1丁目、大金平3丁目 |  危害のおそれのある土地の区域 |



| | | |
|------|-----------------------------|--|
| 箇所番号 | I-031K2131 |  著しい危害のおそれのある土地の区域 |
| 箇所名 | 大谷口11 | |
| 所在地 | 松戸市大谷口、大金平2丁目、大金平1丁目、大金平3丁目 |  危害のおそれのある土地の区域 |




土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊) 大谷口地区




指定要件なし(地形要件なし)

| | | |
|------|-----------------------------|--|
| 箇所番号 | I-031K2131 |  基礎調査予定箇所 |
| 箇所名 | 大谷口 | |
| 所在地 | 松戸市大谷口、大金平2丁目、大金平1丁目、大金平3丁目 | |



20.6
指定要件なし(地形要件なし)

| | | | |
|------|-----------------------------|---|----------|
| 箇所番号 | I-031K2131 |  | 基礎調査予定箇所 |
| 箇所名 | 大谷口 | | |
| 所在地 | 松戸市大谷口、大金平2丁目、大金平1丁目、大金平3丁目 | | |



0 20 40 80 m

達摩

番場

大倉記念病院

20

20.6

19.5

7.9

11.4