


土砂災害防止に関する基礎調査(急傾斜地の崩壊)

表紙 概況、位置図

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	II-102K2095
箇所名	埴谷38
所在地	山武市埴谷
調査機関	千葉県山武土木事務所



概況図(S=1:200,000)




位置図(S=1:25,000)

土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊) 山武市埴谷地区


N

土砂災害警戒区域・特別警戒区域図 山武市埴谷地区	
図面凡例	
土砂災害特別警戒区域 (著しい危害のおそれのある土地の区域)	<input type="checkbox"/>
土砂災害警戒区域 (危害のおそれのある土地の区域)	<input type="checkbox"/>



N

箇所番号	II-102K2095	<input type="checkbox"/>	著しい危害のおそれのある土地の区域
箇所名	埴谷38	<input type="checkbox"/>	
所在地	山武市埴谷	<input type="checkbox"/>	危険のおそれのある土地の区域



0 25 50 100 m