





箇所番号	Ⅱ-117K2146
箇所名	美原台2
所在地	長生郡長南町美原台、上小野田



	著しい危害のおそれのある土地の区域
	危害のおそれのある土地の区域




縮尺 1:2,500



箇所番号	Ⅱ-117K2146
箇所名	美原台2
所在地	長生郡長南町美原台、上小野田


	著しい危害のおそれのある土地の区域
	危害のおそれのある土地の区域





0 35 70 140 210 280 m

縮尺 1:2,500




箇所番号	Ⅱ-117K2146	 指定基準を満たさない箇所
箇所名	上小野田	
所在地	長生郡長南町美原台	



縮尺 1:2,500



箇所番号	Ⅱ-117K2146
箇所名	上小野田
所在地	長生郡長南町美原台

 指定基準を満たさない箇所

