



土砂災害防止法に基づく基礎調査 常世田町地区




土砂災害防止法に基づく基礎調査 常世田町地区



箇所番号	I-091K2072		基礎調査実施箇所
箇所名	常世田町		
所在地	銚子市常世田町		


土砂災害防止法に基づく基礎調査 常世田町地区



指定要件なし(社会要件なし)


箇所番号	I -091K2072-1		基礎調査実施箇所
箇所名	常世田町		
所在地	銚子市常世田町		

土砂災害防止法に基づく基礎調査 常世田町地区



箇所番号	I -091K2072-1		基礎調査実施箇所
箇所名	常世田町		
所在地	銚子市常世田町		


土砂災害防止法に基づく基礎調査 常世田町地区




指定要件なし(地形要件なし)

箇所番号	I -091K2072-2		基礎調査実施箇所
箇所名	常世田町		
所在地	銚子市常世田町		

土砂災害防止法に基づく基礎調査 常世田町地区



土砂災害防止法に基づく基礎調査 常世田町地区



指定要件なし(社会要件なし)

箇所番号	I -091K2072-3		基礎調査実施箇所
箇所名	常世田町		
所在地	銚子市常世田町		

土砂災害防止法に基づく基礎調査 常世田町地区



箇所番号	I-091K2072-3		基礎調査実施箇所
箇所名	常世田町		
所在地	銚子市常世田町		