



# 土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊) 岡発戸・岡発戸新田地区



箇所番号	Ⅱ-042K2007(-1)		著しい危害のおそれのある土地の区域
箇所名	岡発戸5		危害のおそれのある土地の区域
所在地	我孫子市岡発戸、 岡発戸新田		基礎調査実施箇所



0 20 40 80 m




箇所番号	II-042K2007(-1)		著しい危害のおそれのある土地の区域
箇所名	岡発戸5		危害のおそれのある土地の区域
所在地	我孫子市岡発戸、 岡発戸新田		基礎調査実施箇所

# 土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊) 岡発戸・岡発戸新田地区



箇所番号	Ⅱ-042K2007(-2)		著しい危害のおそれのある土地の区域
箇所名	岡発戸5		危害のおそれのある土地の区域
所在地	我孫子市岡発戸、 岡発戸新田		基礎調査実施箇所

0 20 40 80 m



箇所番号	II-042K2007(-2)		著しい危害のおそれのある土地の区域
箇所名	岡発戸5		危害のおそれのある土地の区域
所在地	我孫子市岡発戸、 岡発戸新田		基礎調査実施箇所

滝前青年館

18.3

10

3.2

2.3

5.1

0 20 40 80 m