




# 土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊) 正明寺町地区




|      |            |                                                                                     |                   |
|------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 箇所番号 | Ⅱ-091K2087 |  | 著しい危害のおそれのある土地の区域 |
| 箇所名  | 正明寺町2      |  | 危害のおそれのある土地の区域    |
| 所在地  | 銚子市正明寺町    |  | 基礎調査実施箇所          |

# 土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊) 正明寺町地区



|      |            |                                                                                     |                   |
|------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 箇所番号 | Ⅱ-091K2087 |  | 著しい危害のおそれのある土地の区域 |
| 箇所名  | 正明寺町2      |  | 危害のおそれのある土地の区域    |
| 所在地  | 銚子市正明寺町    |  | 基礎調査実施箇所          |

# 土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊) 正明寺町地区




# 土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊) 正明寺町地区



|      |              |                                                                                                 |                   |
|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 箇所番号 | Ⅱ-091K2087-1 | <div style="border: 2px solid red; width: 30px; height: 15px; display: inline-block;"></div>    | 著しい危害のおそれのある土地の区域 |
| 箇所名  | 正明寺町2        | <div style="border: 2px solid yellow; width: 30px; height: 15px; display: inline-block;"></div> | 危害のおそれのある土地の区域    |
| 所在地  | 銚子市正明寺町      |                                                                                                 |                   |

土砂災害防止法に基づく基礎調査 正明寺町地区



指定要件なし(地形要件なし)

|      |              |                                                                                     |          |
|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 箇所番号 | Ⅱ-091K2087-2 |  | 基礎調査実施箇所 |
| 箇所名  | 正明寺町2        |                                                                                     |          |
| 所在地  | 銚子市正明寺町      |                                                                                     |          |

土砂災害防止法に基づく基礎調査 正明寺町地区



|      |              |                                                                                     |          |
|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 箇所番号 | Ⅱ-091K2087-2 |  | 基礎調査実施箇所 |
| 箇所名  | 正明寺町2        |                                                                                     |          |
| 所在地  | 銚子市正明寺町      |                                                                                     |          |