

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

平成27年度

急傾斜地の位置

箇所番号


II-7012

箇所名

新栄2

所在地

習志野市新栄1丁目



凡例

- 危害の恐れのある土地等の端点
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y-1 危害の恐れのある土地 地点記号
- R-1 著しい危害の恐れのある土地 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度

平成27年度

急傾斜地の位置	箇所番号	II-7012	箇所名	新栄2	所在地	習志野市新栄1丁目	
---------	------	---------	-----	-----	-----	-----------	--

危害の恐れのある土地の座標						著しい危害の恐れのある土地の座標					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	20652.51	-34341.95				R-1	20653.30	-34350.56			
Y-2	20653.87	-34356.79				R-2	20653.87	-34356.79			
Y-3	20654.66	-34365.47				R-3	20654.13	-34359.64			
Y-4	20655.57	-34375.42				R-4	20640.50	-34361.72			
Y-5	20643.15	-34377.12				R-5	20624.78	-34362.59			
Y-6	20629.17	-34379.34				R-6	20623.96	-34359.44			
Y-7	20626.63	-34369.67				R-7	20622.39	-34353.46			
Y-8	20623.96	-34359.44				R-8	20639.38	-34355.25			
Y-9	20620.30	-34345.47									
Y-10	20638.22	-34348.54									