

震災後の塩浜護岸の状況

平成23年7月

震災後の塩浜1丁目護岸の状況

《市川漁港付近》



《市川市行徳漁協付近》



震災後の塩浜2丁目護岸の状況


《護岸背後の道路》



《隣接する工場敷地壁》




《護岸本体の状況》





《陸側H鋼杭の設置状況》



今回の地震で新設護岸に影響はなかった。



- 捨石による老朽護岸の倒壊防止
 - H鋼杭による石積部及び背後地盤の崩壊防止
- } 効果を発揮