

角川集水路における復旧状況（9月25日～9月27日）

令和8年9月25日



北印旛沼角川における現地調査の状況



北印旛沼角川における大型土のうの製作状況

令和8年9月26日



北印旛沼角川における大型土のうの搬入状況



北印旛沼角川における大型土のう据付状況

令和8年9月27日



北印旛沼角川における大型土のうの据付状況

角川集水路における復旧状況（9月28日～9月29日）

令和8年9月28日



北印旛沼角川における堤防の応急復旧状況(1)



北印旛沼角川における堤防の応急復旧状況(2)



北印旛沼角川における堤防の応急復旧状況(3)



北印旛沼角川における堤防の応急復旧状況(4)

令和8年9月29日



北印旛沼角川における堤防の応急復旧状況(1)



北印旛沼角川における堤防の応急復旧状況(2)

角川集水路における復旧状況（9月29日～9月30日）

令和8年9月29日



北印旛沼角川における堤防の応急復旧完了

令和8年9月30日



北印旛沼角川における堤防の応急復旧(1)



北印旛沼角川における堤防の応急復旧(2)



北印旛沼角川における堤防の応急復旧(3)



北印旛沼角川における堤防の応急復旧(4)