

長門川における復旧状況（9月27日～9月29日）

令和8年9月27日



長門川における大型土のうの製作状況

令和8年9月28日



北印旛沼長門川における管理用通路の復旧(1)



北印旛沼長門川における管理用通路の復旧(2)

令和8年9月29日



北印旛沼長門川における堤防の応急復旧状況

長門川における復旧状況（9月30日）

令和8年9月30日



北印旛沼長門川における堤防の応急復旧状況(1)



北印旛沼長門川における堤防の応急復旧状況(2)



北印旛沼長門川における堤防の応急復旧状況(3)



北印旛沼長門川における堤防の応急復旧状況(4)



北印旛沼長門川における堤防の応急復旧完了