

10月25日の大雨における復旧状況（その他被害）

⑧ 被害箇所：千葉市花見川区積橋町地先
被害状況：法面崩壊による土砂流出

被災時



（一社）千葉県建設業協会の協力のもと対応

対応中



崩落箇所の安全確保を実施

対応後



⑨ 被害箇所：県道 東金源線（山武市植草地先）
被害状況：法面崩壊による家屋被害

被災時



（一社）千葉県建設業協会の協力のもと対応

対応中



倒木の撤去を実施

対応後



10月25日の大雨における復旧状況（その他被害）

⑩ 路線名称：地すべり防止区域（鴨川市天面地先）
被害状況：法面崩壊による土砂等流出

被災時



（一社）千葉県建設業協会の協力のもと対応

対応中



土砂等の撤去を実施

復旧後



⑪ 路線名称：高滝ダム（市原市高滝地先）
被害状況：流木類の滞留 《現在、撤去完了済》

被災時



（一社）千葉県建設業協会の協力のもと対応

対応中



流竹木の撤去を実施

対応後

