

台風19号における復旧状況（倒木被害）

- ① 路線名称：県道 八日市場山田線（香取市神生地先）
被害状況：倒木による交通規制 《現在、規制解除済み》

被災時



（一社）千葉県建設業協会の協力のもと対応

対応中



倒木の撤去作業を実施

対応後




- ② 路線名称：県道佐倉印西線（印西市竜腹寺地先）
被害状況：倒木による交通規制（現在、規制解除済み）

被災時



（一社）千葉県建設業協会の協力のもと対応

対応中



倒木の撤去作業を実施

復旧後



台風19号における復旧状況（倒木被害）

- ③ 路線名称：県道白井流山線（松戸市根木内地先）
被害状況：歩道上に倒木散乱（現在、撤去済み）

被災時



（一社）千葉県建設業協会の協力も対応

対応中




倒木の撤去作業を実施

復旧後



- ④ 路線名称：県道加茂長南線（長南町蔵持地先）
被害状況：倒木による交通規制（現在、規制解除済み）

被災時



（一社）千葉県建設業協会の協力も対応

対応中



倒木の撤去作業を実施

復旧後

