

東日本大震災による千葉県内文化財被害一覧

	国指定・登録・選定				県指定			
	件数	市町村	文化財名	被害状況	件数	市町村	文化財名	被害状況
建造物(指定)	1	市川市	法華経寺法華堂	天蓋飾り(瓊瑤)一部落下 祖師堂基礎亀裂	1	千葉市	旧鉄道聯隊材料廠煉瓦建築	煉瓦の亀裂
	2	松戸市	旧徳川家住宅松戸戸定邸	台所2階壁崩落 1階扉ずれ 全棟的な亀裂・ずれ	2	習志野市	旧鶴田家住宅	母屋全体のゆがみ 柱ずれ 土壁剥離・亀裂 敷地内の沈下・液状化
	3	柏市	旧吉田家住宅	新座敷煉瓦下部欠損 書院内便所漆喰欠落 向蔵屋根下漆喰亀裂 石塔倒壊	3	浦安市	旧大塚家住宅	地割れ 壁崩落
	4	野田市	旧花野井家住宅	壁亀裂 柱ずれ	4	浦安市	三軒長屋	亀裂等
	5	佐倉市	旧堀田家住宅	壁・土蔵漆喰亀裂・崩落 書院棟便器破壊 外構犬走り亀裂	5	柏市	東海寺楼門	彫刻の剥離
	6	成田市	新勝寺額堂	柱ずれ	6	野田市	愛宕神社本殿	彫刻羽目板落下
	7	成田市	旧御子神家住宅	土壁亀裂	7	佐倉市	佐藤家住宅	漆喰亀裂
	8	成田市	旧学習院初等科正堂	漆喰壁亀裂 屋根スレートずれ	8	佐倉市	旧河原家住宅	土壁崩落
	9	白井市	滝田家住宅	土壁一部亀裂・崩落 式台玄関のゆるみ	9	成田市	旧平野家住宅	土壁崩落
					10	香取市	小堀屋本店店舗	屋根瓦落下
					11	香取市	正文堂書店店舗	屋根瓦落下 壁崩落
					12	香取市	正上醤油店店舗	屋根瓦落下
					13	香取市	中村屋商店	屋根大棟落下 土蔵下部漆喰崩落
					14	香取市	中村屋乾物店	屋根大棟・平面屋根瓦落下 側壁漆喰亀裂 内部壁損傷
					15	香取市	福新呉服店	店舗屋根瓦落下・土蔵屋根瓦落下・鉢巻 崩落・壁面漆喰崩落・落板剥離
					16	香取市	三菱銀行佐原支店旧本館	内部壁亀裂
					17	香取市	旧油惣商店	屋根瓦落下
					18	銚子市	常灯寺本堂	建物の傾斜とゆがみ
					19	旭市	旧林家住宅	壁の歪み
					20	旭市	玉崎神社本殿	拝殿・幣殿を繋ぐ入り口の柱はずれ
					21	東金市	八坂神社本殿	扉引き戸はずれ
歴史伝統的建造物群保存地区	1	香取市	香取市佐原伝統的建造物群保存地区	町並み全体の屋根瓦落下、壁亀裂等(92件中60件が被災)				
登録文化財建造物	1	千葉市	千葉市民ギャラリー・いなげ(旧神谷伝兵衛稲毛別荘)	漆喰壁落下				
	2	市原市	武田家住宅	屋内漆喰落下 本館入り口壁破損				
	3	船橋市	玉川旅館	第二別館便所壁破損 屋根瓦ずれ 鬼瓦落下				
	4	野田市	野田市市民会館(旧茂木佐平治家住宅)主屋	石燈籠倒壊 壁落下				
	5	野田市	興風会館	ホール網ガラス破損				
	6	野田市	戸邊五右衛門家	土蔵二階屋根瓦崩落、外壁亀裂				
	7	野田市	榎田家住宅	煉瓦塀・壁亀裂				
	8	野田市	懐石あたら	屋根瓦崩落 壁亀裂 ガラス破損				
	9	野田市	茂木本家住宅	稲荷神社壁亀裂 燈籠倒壊				
	10	我孫子市	井上家住宅 外塀	北西側瓦崩落				
	11	佐倉市	千葉県立佐倉高等学校記念館	漆喰壁亀裂				
	12	成田市	一粒丸三橋薬局	店舗 正面外壁亀裂 土蔵 壁亀裂・一部破損				
	13	成田市	大野屋旅館	ガラス、壁面の亀裂				
	14	四街道市	近藤家住宅	長屋門漆喰一部崩落				
	15	印西市	岩井家住宅主屋	屋根瓦落下				
	16	香取市	染織所谷屋土蔵(夢紫美術館)	屋根瓦落下 鉢巻部漆喰落下				
	17	神崎町	寺田本家醸造蔵	外壁亀裂				
	18	銚子市	内野家住宅洋館	内部壁崩落 戸棚崩落 照明器具破損				
	19	匝瑳市	鶴泉堂菓子店店舗兼主屋 石倉庫	煉瓦落下				
	20	東金市	八鶴亭	二階部分の沈下				
彫刻	1	栄町	銅造薬師如来坐像	光背上部折れ				
考古資料					1	香取市	城山1号墳出土品	破損
					2	芝山町	芝山古墳群(殿塚・姫塚)出土 埴輪	1点破損
史跡	1	千葉市	加曾利貝塚	貝層断面等観覧施設亀裂	1	佐倉市	上座貝塚	柵の傾斜 軽度の土砂崩落
	2	野田市	山崎貝塚	四阿柱亀裂	2	佐倉市	旧佐倉順天堂	壁漆喰崩落
	3	栄町	龍角寺境内ノ塔址	囲い石柱の倒壊	3	佐倉市	堀田正俊・正睦・正倫墓	石燈籠の倒壊、墓石ずれ
	4	栄町	龍角寺古墳群・岩や古墳	岩屋古墳石室崩落穴拡大	4	白井市	清戸の泉	社ずれ・小規模破損
	5	香取市	伊能忠敬旧宅	屋根大棟落下、母屋傾斜(進行している)、渡り廊下壁漆喰崩落、土蔵瓦ずれ	5	匝瑳市	飯高檀林跡	庫裏棟瓦落下 室内壁落下 化主記念碑落下 鐘楼脇排水施設破損
	6	旭市	大原幽学旧宅	通路亀裂 指定地内地盤沈下 燈籠・墓石倒壊 犬走り壁亀裂 馬廻し屋根瓦ずれ				
名勝	1	野田市	高梨氏庭園	燈籠・墓石倒壊 犬走り壁亀裂 馬廻し屋根瓦ずれ	1	佐倉市	旧堀田正倫別邸庭園	石灯籠の倒壊
天然記念物	1	鴨川市	鯛ノ浦タイ生息地	遊歩道亀裂				
	2	印西市	木下貝層	貝層上部ローム層の一部崩落				
	3	香取市	府馬の大クス	養生箇所・樹皮落下				
	4	いすみ市	太東海浜植物群落	碑転倒				
	5		ミヤコタナゴ	海水の浸入 生息域の溪岸崩落				
計	43				29			