

事故多発箇所における安全対策実施による事故抑止効果 (共同現地診断実施箇所)

事故類型

追突事故が多い



主な事故発生要因として考えられるもの


走行位置が分かりづらい



主な安全対策


走行位置の明確化

対策実施による事故抑止効果



状況写真

交差点内誘導帯の設置



右折誘導線の補修

その他安全対策

- ・路面標示（注意喚起）の設置
- ・減速ドット線の設置
- ・横断歩道の補修

関連情報

共同現地診断実施年度	令和元年度
路線・箇所・形状	主要地方道千葉大網線・大網白里市・交差点
対策実施機関	千葉県