

# 水質検査結果書

## 北総浄水場系給水栓

採水場所 検査項目	水質基準値 (目標値)	北総浄水場系給水栓		成田給水場系給水栓		
		印西市美瀬	印西市木刈	成田市吾妻 成田給水場 浄水	成田市加良部	成田市三里塚
採水年月日		R8. 4. 16	R8. 4. 16	R8. 4. 16	R8. 4. 16	R8. 4. 16
採水時刻		11:45	12:30	11:10	10:35	9:40
天候 前日/当日		晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/曇	晴/晴
気温 ℃		—	—	—	—	—
水温 ℃		18.5	19.2	19.3	18.4	18.4
一般細菌 CFU/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
亜硝酸態窒素 mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10以下	1.6	1.5	1.6	1.6	1.6
塩素酸 mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
臭素酸 mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン mg/L	200以下	28.5	27.7	28.2	28.2	28.8
有機物(TOC) mg/L	3以下	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7
pH値	5.8~8.6	7.6	7.4	7.6	7.5	7.5
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 度	5以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度 度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素 mg/L	0.1以上	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5
臭気強度(TON)	(3以下)	<1	<1	<1	<1	<1
従属栄養細菌 CFU/mL	(2,000P以下)	0	0	0	0	0
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) μg/L	0.05以下	—	—	—	—	—
電気伝導率 mS/m	—	24.8	25.6	25.9	25.9	26.3
クロロホルム mg/L	0.06以下	0.006	0.006	0.006	0.006	0.007
ジブロモクロロメタン mg/L	0.1以下	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005
ブロモジクロロメタン mg/L	0.03以下	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006
ブロモホルム mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001
総トリハロメタン mg/L	0.1以下	0.015	0.015	0.016	0.018	0.019
ジェオスミン μg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール μg/L	0.01以下	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。

水質管理目標設定項目 目標値のPの表示は、暫定を表しています。暫定とは、毒性評価が暫定的なものです。