

### Ⅲ 海水浴場水質調査

海水浴場を快適なレクリエーションの場として確保するため、県では毎年、遊泳期間前及び遊泳期間中に2日ずつ水質調査を行い、必要に応じて水質保全対策を指導している。

平成18年度の調査結果は次のとおりである。

なお、水質判定基準は表3-1中に示したとおりである。

1 調査実施機関 : 千葉県及び千葉市

2 海水浴場数 : 72所

3 調査期間 : 遊泳期間前 平成18年5月8日から5月23日まで  
遊泳期間中 平成18年7月24日から8月8日まで

4 調査結果 :

(1) 表3-1に示したように、遊泳期間前調査において、すべての海水浴場が「適」又は「可」であり、「不適」と判定されたところはなかった。

また、病原性大腸菌O-157については、すべての海水浴場で陰性（不検出）であった。（表3-2-1）

「適」の判定のうち

水質AA（水質が特に良好）とされた海水浴場・・・「遊泳期間前」14か所

水質A（水質が良好）とされた海水浴場・・・・・・「遊泳期間前」42か所

「可」の判定のうち

水質Bとされた海水浴場・・・「遊泳期間前」16か所

(2) 「遊泳期間中」は、開設した72か所の海水浴場で現地調査を実施した。（表3-2-2）なお、必要と認められた海水浴場を除きCOD、ふん便性大腸菌群数の検査は実施していない。

(3) 水質B又は水質Cと判定された海水浴場のうち、ふん便性大腸菌群数が400個/100mLを超える測定値が1回以上検出された場合、又は油膜が認められた場合は、改善を指導することとされているが、「遊泳期間前」及び「遊泳期間中」共に、改善指導の対象となった海水浴場はなかった。

表 3 - 1 平成 17・18 年度海水浴場水質調査結果（遊泳期間前）

判 定		遊泳期間前 調査結果		判 定 基 準 （ 環 境 省 ）			
		平成 18 年度	平成 17 年度	ふん便性 大腸菌群数	油 膜 の 有 無	COD	透明度
適	水質 AA	14 か所 (20%)	30 か所 (41%)	不検出	認められ ない	2 mg/L 以下	全透 (水深 1m以上)
	水質 A	42 か所 (58%)	18 か所 (24%)	100個/100mL 以下			
可	水質 B	16 か所 (22%)	26 か所 (35%)	400個/100mL 以下	常時は 認められ ない	5 mg/L 以下	1 m未満 ~50cm 以上
	水質 C	0 か所 (0%)	0 か所 (0%)	1,000個/100mL 以下		8 mg/L 以下	
不適		0 か所 (0%)	0 か所 (0%)	1,000個/100mL を超えるもの	常時認め られる	8 mg/L を超えるもの	50cm 未満
計		72 か所 (100%)	74 か所 (100%)				

注) 判定基準は同一海水浴場について得られた測定値の平均による。

遊泳期間中も、全海水浴場の現地調査は実施した。いずれも、異常は認められなかった。

表3-2-1 平成18年度 千葉県海水浴場水質等調査結果(遊泳期間前)

水浴場番号	水浴場名	調査月日	評価項目									参考項目					判定	前年判定	
			ふん便性大腸菌群数(個/100ml)			COD(mg/l)			透明度(m)			油膜	PH		気温(°C)	水温(°C)			O-157
			最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均		最小	最大					
1	海鹿島	5/8,5/15	<2	49	25	1.4	2.8	2.1	>1.0	>1.0	>1.0	なし	7.9	8.3	19.4	16.1	不検出	水質B	水質A
2	長崎	5/8,5/15	<2	22	11	1.5	1.9	1.7	1.0	>1.0	1.0	なし	7.9	8.2	19.3	16.6	不検出	水質A	水質A
3	銚子マリーナ	5/8,5/15	4	11	8	1.6	2.4	2.0	1.0	>1.0	1.0	なし	7.9	8.1	18.4	16.6	不検出	水質A	水質B
4	飯岡	5/8,5/15	3	28	16	1.8	2.6	2.2	1.0	1.0	1.0	なし	7.9	8.0	19.7	17.1	不検出	水質B	水質B
5	矢指ヶ浦	5/8,5/15	2	37	20	1.4	1.9	1.7	1.0	1.0	1.0	なし	7.9	8.0	19.3	17.2	不検出	水質A	水質B
7	堀川浜	5/8,5/15	<2	23	12	1.2	2.0	1.6	1.0	1.0	1.0	なし	7.9	8.1	18.8	15.6	不検出	水質A	水質B
8	木戸浜	5/8,5/15	27	34	31	1.0	2.2	1.6	1.0	>1.0	1.0	なし	7.9	8.1	18.5	16.4	不検出	水質A	水質B
9	屋形	5/8,5/15	9	220	120	1.0	2.9	2.0	1.0	1.0	1.0	なし	7.9	8.0	18.7	16.4	不検出	水質B	水質B
10	殿下	5/8,5/15	5	28	17	0.9	2.6	1.8	1.0	1.0	1.0	なし	7.9	8.0	18.8	15.9	不検出	水質A	水質B
11	中下	5/8,5/15	10	25	18	1.1	2.8	2.0	1.0	1.0	1.0	なし	7.9	8.1	18.8	15.9	不検出	水質A	水質B
12	南浜	5/8,5/15	10	49	30	1.0	1.8	1.4	1.0	1.0	1.0	なし	7.9	8.0	18.2	16.0	不検出	水質A	水質A
13	小松	5/8,5/15	<2	71	36	1.3	2.6	2.0	1.0	1.0	1.0	なし	7.9	8.1	18.5	15.6	不検出	水質A	水質B
14	白幡・井之内	5/8,5/15	5	8	7	1.1	2.2	1.7	1.0	1.0	1.0	なし	7.9	8.1	18.1	15.5	不検出	水質A	水質B
15	本須賀	5/8,5/15	3	6	5	0.7	2.2	1.5	1.0	1.0	1.0	なし	7.9	8.0	18.7	15.4	不検出	水質A	水質B
16	作田	5/8,5/16	2	14	8	0.8	2.2	1.5	>1.0	>1.0	>1.0	なし	7.9	8.1	18.8	16.1	不検出	水質A	水質B
17	片貝	5/8,5/16	<2	5	3	1.0	2.9	2.0	>1.0	>1.0	>1.0	なし	7.9	8.1	18.6	16.4	不検出	水質A	水質B
18	不動堂	5/8,5/16	2	13	8	1.0	2.5	1.8	>1.0	>1.0	>1.0	なし	7.9	8.2	18.6	16.1	不検出	水質A	水質AA
19	真亀	5/8,5/16	3	28	16	0.8	2.9	1.9	>1.0	>1.0	>1.0	なし	8.0	8.1	18.5	16.5	不検出	水質A	水質AA
21	中央	5/8,5/16	2	5	4	0.8	2.2	1.5	>1.0	>1.0	>1.0	なし	8.0	8.2	18.5	16.7	不検出	水質A	水質AA
23	南四天木	5/8,5/16	<2	3	2	1.0	2.7	1.9	>1.0	>1.0	>1.0	なし	8.0	8.2	18.4	16.5	不検出	水質A	水質B
29	一松	5/8,5/16	5	8	7	1.1	2.6	1.9	>1.0	>1.0	>1.0	なし	8.0	8.2	17.8	16.9	不検出	水質A	水質B
30	一宮	5/8,5/16	<2	2	<2	1.3	2.9	2.1	>1.0	>1.0	>1.0	なし	8.0	8.2	17.9	16.7	不検出	水質B	水質B
32	太東	5/17,5/22	<2	<2	<2	1.7	2.0	1.9	>1.0	>1.0	>1.0	なし	8.0	8.2	23.2	18.9	不検出	水質AA	水質A
33	大原	5/17,5/22	<2	<2	<2	1.4	2.7	2.1	>1.0	>1.0	>1.0	なし	8.0	8.2	23.1	18.5	不検出	水質B	水質B
34	岩和田	5/17,5/22	8	9	9	1.8	2.2	2.0	>1.0	>1.0	>1.0	なし	8.0	8.1	22.5	20.1	不検出	水質A	水質A
35	中央	5/17,5/22	8	26	17	1.5	1.7	1.6	>1.0	>1.0	>1.0	なし	8.0	8.0	21.1	20.3	不検出	水質A	水質A
36	浜	5/17,5/22	<2	3	2	1.4	1.4	1.4	>1.0	>1.0	>1.0	なし	8.1	8.1	23.7	20.2	不検出	水質A	水質A
37	豊浜	5/17,5/22	2	37	20	1.4	1.4	1.4	>1.0	>1.0	>1.0	なし	8.1	8.2	22.5	20.6	不検出	水質A	水質A
38	勝浦中央	5/17,5/22	48	86	67	1.6	2.3	2.0	>1.0	>1.0	>1.0	なし	8.1	8.2	21.8	21.6	不検出	水質A	水質A
39	串浜	5/17,5/22	36	130	83	1.6	1.8	1.7	>1.0	>1.0	>1.0	なし	8.1	8.1	22.5	21.2	不検出	水質A	水質A
40	鶴原	5/17,5/22	<2	3	2	1.2	1.5	1.4	>1.0	>1.0	>1.0	なし	8.1	8.1	23.2	20.8	不検出	水質A	水質A
41	守谷	5/17,5/22	<2	<2	<2	1.2	1.5	1.4	>1.0	>1.0	>1.0	なし	8.1	8.2	24.1	21.0	不検出	水質AA	水質AA
42	興津	5/17,5/22	9	13	11	1.1	1.7	1.4	>1.0	>1.0	>1.0	なし	8.1	8.1	22.0	21.2	不検出	水質A	水質AA
43	内浦	5/16,5/17	<2	98	49	1.5	2.6	2.1	>1.0	>1.0	>1.0	なし	8.1	8.1	23.4	19.8	不検出	水質B	水質A
44	城崎	5/16,5/17	<2	30	15	1.3	2.4	1.9	>1.0	>1.0	>1.0	なし	8.1	8.1	23.6	20.1	不検出	水質A	水質AA
46	前原	5/16,5/17	<2	4	2	1.5	2.1	1.8	>1.0	>1.0	>1.0	なし	8.1	8.1	22.4	20.3	不検出	水質A	水質B
48	太海	5/16,5/17	<2	<2	<2	1.3	1.8	1.6	>1.0	>1.0	>1.0	なし	8.1	8.1	21.8	20.1	不検出	水質AA	水質A
49	江見	5/16,5/17	5	9	7	1.5	1.6	1.6	>1.0	>1.0	>1.0	なし	8.1	8.2	22.1	20.1	不検出	水質A	水質AA
50	和田浦	5/11,5/17	<2	<2	<2	1.1	1.6	1.4	>1.0	>1.0	>1.0	なし	8.1	8.3	21.8	20.1	不検出	水質AA	水質AA
51	花園	5/11,5/17	<2	19	10	0.9	1.5	1.2	>1.0	>1.0	>1.0	なし	8.1	8.2	22.6	20.1	不検出	水質A	水質AA
52	瀬戸浜	5/11,5/17	<2	29	15	1.1	1.7	1.4	>1.0	>1.0	>1.0	なし	8.1	8.1	21.1	19.7	不検出	水質A	水質AA
53	南千倉	5/11,5/17	10	74	42	1.0	1.9	1.5	>1.0	>1.0	>1.0	なし	8.1	8.1	21.8	19.9	不検出	水質A	水質A
54	塩浦	5/11,5/17	<2	<2	<2	1.5	2.0	1.8	>1.0	>1.0	>1.0	なし	8.0	8.2	21.2	20.7	不検出	水質AA	水質AA
55	名倉	5/11,5/17	<2	13	7	1.5	1.9	1.7	>1.0	>1.0	>1.0	なし	8.0	8.3	20.6	20.5	不検出	水質A	水質AA
56	根本	5/11,5/17	<2	2	<2	1.3	1.7	1.5	>1.0	>1.0	>1.0	なし	8.1	8.2	20.7	20.1	不検出	水質AA	水質AA
57	相浜	5/11,5/16	47	58	53	1.3	1.4	1.4	>1.0	>1.0	>1.0	なし	7.9	8.2	20.0	19.9	不検出	水質A	水質AA
58	香・大賀	5/16,5/23	6	16	11	1.5	1.5	1.5	>1.0	>1.0	>1.0	なし	8.1	8.1	21.5	19.9	不検出	水質A	水質B
59	浜田	5/16,5/23	<2	<2	<2	1.7	2.3	2.0	>1.0	>1.0	>1.0	なし	8.1	8.1	21.9	19.5	不検出	水質AA	水質AA
60	見物	5/16,5/23	<2	3	2	1.5	1.7	1.6	>1.0	>1.0	>1.0	なし	8.1	8.1	21.9	19.3	不検出	水質A	水質AA
61	波左間	5/16,5/23	4	35	20	1.5	1.6	1.6	>1.0	>1.0	>1.0	なし	8.1	8.1	21.4	19.5	不検出	水質A	水質AA
62	坂田	5/16,5/23	<2	4	2	1.7	1.9	1.8	>1.0	>1.0	>1.0	なし	8.1	8.1	21.8	19.6	不検出	水質A	水質AA
63	沖ノ島	5/16,5/23	<2	<2	<2	1.9	2.0	2.0	>1.0	>1.0	>1.0	なし	8.1	8.2	23.1	19.8	不検出	水質AA	水質AA
64	新井	5/16,5/23	19	310	160	1.8	2.4	2.1	>1.0	>1.0	>1.0	なし	8.0	8.1	21.9	19.8	不検出	水質B	水質AA
65	北条	5/16,5/23	5	210	110	1.6	2.8	2.2	>1.0	>1.0	>1.0	なし	8.0	8.1	22.1	20.1	不検出	水質B	水質AA
66	那古	5/16,5/23	160	340	250	2.3	2.9	2.6	>1.0	>1.0	>1.0	なし	8.1	8.1	23.1	20.0	不検出	水質B	水質A

表3-2-1 平成18年度 千葉県海水浴場水質等調査結果(遊泳期間前)

水浴場番号	水浴場名	調査月日	評価項目									参考項目					判定	前年判定	
			ふん便性大腸菌群数(個/100ml)			COD(mg/l)			透明度(m)			油膜	PH		気温(°C)	水温(°C)			O-157
			最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均		最小	最大					
67	船形	5/16,5/23	2	8	5	2.1	2.6	2.4	>1.0	>1.0	>1.0	なし	8.1	8.1	23.2	20.3	不検出	水質B	水質AA
68	多田良北浜	5/9,5/22	<2	<2	<2	1.4	1.5	1.5	>1.0	>1.0	>1.0	なし	8.1	8.2	22.3	18.9	不検出	水質AA	水質AA
69	原岡	5/9,5/22	<2	<2	<2	1.5	1.7	1.6	>1.0	>1.0	>1.0	なし	8.1	8.2	23.1	19.2	不検出	水質AA	水質AA
70	豊岡	5/9,5/22	<2	<2	<2	1.2	1.4	1.3	>1.0	>1.0	>1.0	なし	8.1	8.2	22.9	19.1	不検出	水質AA	水質A
71	岩井	5/9,5/22	<2	<2	<2	1.1	1.5	1.3	>1.0	>1.0	>1.0	なし	8.1	8.1	21.6	18.8	不検出	水質AA	水質AA
72	元名	5/9,5/22	<2	<2	<2	1.2	1.4	1.3	>1.0	>1.0	>1.0	なし	8.1	8.2	22.1	18.6	不検出	水質AA	水質AA
73	保田	5/9,5/22	<2	44	22	1.3	1.6	1.5	>1.0	>1.0	>1.0	なし	8.1	8.2	21.9	18.5	不検出	水質A	水質AA
74	鱧ヶ浦	5/9,5/22	<2	3	2	1.5	1.6	1.6	>1.0	>1.0	>1.0	なし	8.1	8.1	21.4	18.9	不検出	水質A	水質AA
75	大六	5/9,5/22	<2	58	29	1.4	1.8	1.6	>1.0	>1.0	>1.0	なし	8.2	8.2	21.5	18.8	不検出	水質A	水質A
76	勝山	5/9,5/22	<2	<2	<2	1.3	1.7	1.5	>1.0	>1.0	>1.0	なし	8.2	8.2	21.1	18.9	不検出	水質AA	水質AA
77	津浜	5/9,5/18	5	14	10	1.4	2.1	1.8	>1.0	>1.0	>1.0	なし	8.2	8.2	17.6	17.1	不検出	水質A	水質B
78	上総湊	5/9,5/18	7	53	30	1.5	2.9	2.2	>1.0	>1.0	>1.0	なし	8.2	8.3	17.4	17.2	不検出	水質B	水質B
79	新舞子	5/9,5/18	<2	<2	<2	1.8	2.8	2.3	>1.0	>1.0	>1.0	なし	8.2	8.3	16.4	17.0	不検出	水質B	水質B
80	大貫中央	5/9,5/18	<2	<2	<2	1.8	2.5	2.2	>1.0	>1.0	>1.0	なし	8.1	8.3	15.7	16.8	不検出	水質B	水質B
81	富津	5/9,5/18	<2	<2	<2	2.0	2.7	2.4	>1.0	>1.0	>1.0	なし	8.2	8.3	16.1	16.7	不検出	水質B	水質B
82	いなげの浜	5/15,5/19	<2	57	13	2.9	4.3	3.4	>1.0	>1.0	>1.0	なし	8.4	8.6	21.5	17.6	不検出	水質B	水質B
83	白子	5/8,5/16	<2	23	12	1.0	2.9	1.9	1.0	>1.0	1.0	なし	8.0	8.2	18.2	17.0	不検出	水質A	水質B

6, 20, 31, 47番は欠番 24~28番は統合し83番の海水浴場となった。

表3-2-2 平成18年度 千葉県海水浴場水質等調査結果(遊泳期間中)

水浴場番号	水浴場名	調査月日	評価項目									参考項目					判定	開設前判定	
			ふん便性大腸菌群数(個/100ml)			COD(mg/l)			透明度(m)			油膜	PH		気温(°C)	水温(°C)			O-157
			最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均		最小	最大					
1	海鹿島	7/28,8/2	-	-	-	-	-	-	1	>1	1	なし	8.1	8.5	26.2	23.9	-	水質B	
2	長崎	7/28,8/2	-	-	-	-	-	-	1	>1	1	なし	8.2	8.5	27.6	23.9	-	水質A	
3	銚子マリーナ	7/28,8/2	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.3	8.3	25.9	23.2	-	水質A	
4	飯岡	7/28,8/2	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.2	8.4	27.3	24.1	-	水質B	
5	矢指ヶ浦	7/28,8/2	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.2	8.4	27.4	24.1	-	水質A	
7	堀川浜	7/28,8/2	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.3	8.6	27.2	23.9	-	水質A	
8	木戸浜	7/28,8/2	-	-	-	-	-	-	1	>1	1	なし	8.3	8.6	26.1	23.6	-	水質A	
9	屋形	7/28,8/2	-	-	-	-	-	-	1	>1	1	なし	8.3	8.5	25.6	23.8	-	水質B	
10	殿下	7/28,8/2	-	-	-	-	-	-	1	>1	1	なし	8.2	8.5	24.9	23.4	-	水質A	
11	中下	7/28,8/2	-	-	-	-	-	-	1	>1	1	なし	8.3	8.5	25.5	23.7	-	水質A	
12	南浜	7/28,8/2	-	-	-	-	-	-	1	>1	1	なし	8.3	8.5	25.2	23.6	-	水質A	
13	小松	7/28,8/2	-	-	-	-	-	-	1	>1	1	なし	8.2	8.5	24.1	23.7	-	水質A	
14	白幡・井之内	7/28,8/2	-	-	-	-	-	-	1	>1	1	なし	8.2	8.5	24.5	23.9	-	水質A	
15	本須賀	7/28,8/2	-	-	-	-	-	-	1	>1	1	なし	8.2	8.6	24.2	23.9	-	水質A	
16	作田	7/26,8/3	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.3	8.6	27.6	24.3	-	水質A	
17	片貝	7/26,8/3	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.3	8.4	27.4	24.8	-	水質A	
18	不動堂	7/26,8/3	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.3	8.6	27.1	25.2	-	水質A	
19	真亀	7/26,8/3	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.3	8.6	27.6	24.7	-	水質A	
21	中央	7/26,8/3	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.3	8.5	29.8	24.7	-	水質A	
23	南四天木	7/26,8/3	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.4	8.5	29.9	24.7	-	水質A	
29	一松	7/26,8/3	-	-	-	2.8	3.2	3	>1	>1	>1	なし	8.3	8.5	30.5	25.4	-	水質A	
30	一宮	7/26,8/3	-	-	-	3.0	3.7	3.4	>1	>1	>1	なし	8.4	8.5	31.2	25.6	-	水質B	
32	太東	7/27,7/31	-	-	-	2.3	2.7	2.5	1	>1	1	なし	8.3	8.5	25.6	24.9	-	水質AA	
33	大原	7/27,7/31	-	-	-	2.6	2.8	2.7	1	>1	1	なし	8.3	8.5	25.8	24.7	-	水質B	
34	岩和田	7/27,7/31	-	-	-	1.7	2.1	1.9	>1	>1	>1	なし	8.3	8.4	26.9	23.4	-	水質A	
35	中央	7/27,7/31	-	-	-	2.0	2.8	2.4	>1	>1	>1	なし	8.3	8.4	27.8	23.7	-	水質A	
36	浜	7/27,7/31	-	-	-	1.8	2.9	2.4	>1	>1	>1	なし	8.3	8.4	28.0	24.4	-	水質A	
37	豊浜	7/27,7/31	-	-	-	1.8	2.4	2.1	>1	>1	>1	なし	8.3	8.4	26.4	23.4	-	水質A	
38	勝浦中央	7/27,7/31	-	-	-	1.6	1.6	1.6	>1	>1	>1	なし	8.3	8.4	26.4	23.2	-	水質A	
39	串浜	7/27,7/31	-	-	-	1.8	1.9	1.9	>1	>1	>1	なし	8.2	8.3	27.2	23.3	-	水質A	
40	鶴原	7/27,7/31	-	-	-	1.5	1.6	1.6	>1	>1	>1	なし	8.3	8.4	27.7	22.7	-	水質A	
41	守谷	7/27,7/31	<2	3	2	2.0	2.4	2.2	>1	>1	>1	なし	8.3	8.4	28.2	22.9	-	水質AA	
42	興津	7/27,7/31	-	-	-	1.8	2.2	2.0	>1	>1	>1	なし	8.3	8.4	28.1	22.9	-	水質A	
43	内浦	7/26,7/31	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	26.1	21.1	-	水質B	
44	城崎	7/26,7/31	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	25.9	20.8	-	水質A	
46	前原	7/26,7/31	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.2	8.3	27.1	21.6	-	水質A	
48	太海	7/26,7/31	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.2	8.3	26.9	21.6	-	水質AA	
49	江見	7/26,7/31	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.3	8.4	26.8	22.3	-	水質A	
50	和田浦	7/26,7/31	<2	12	6	1.4	2.0	1.7	>1	>1	>1	なし	8.3	8.3	27.7	22.4	-	水質AA	
51	花園	7/26,7/31	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.3	8.3	28.3	22.1	-	水質A	
52	瀬戸浜	7/26,7/31	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.3	8.3	27.2	22.6	-	水質AA	
53	南千倉	7/26,7/31	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.3	8.3	27.8	23.2	-	水質A	
54	塩浦	7/26,7/31	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.2	8.5	26.8	25.2	-	水質AA	
55	名倉	7/26,7/31	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.4	8.4	28.2	24.0	-	水質A	
56	根本	7/26,7/31	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.3	8.3	27.6	22.6	-	水質B	
57	相浜	7/24,8/1	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	25.7	22.6	-	水質A	
58	香・大賀	7/24,8/1	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.3	8.3	25.2	23.1	-	水質A	
59	浜田	7/24,8/1	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.3	8.3	26.8	22.6	-	水質AA	
60	見物	7/24,8/1	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.3	8.3	26.0	22.5	-	水質A	
61	波左間	7/24,8/1	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.3	8.3	25.0	22.6	-	水質A	
62	坂田	7/24,8/1	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.3	8.3	25.0	22.6	-	水質A	
63	沖ノ島	7/24,8/1	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.3	8.4	27.1	22.7	-	水質AA	
64	新井	7/24,8/1	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.3	8.3	26.0	22.7	-	水質B	
65	北条	7/24,8/1	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.3	8.3	25.1	23.1	-	水質B	
66	那古	7/24,8/1	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.2	8.3	25.1	22.8	-	水質B	
67	船形	7/24,8/1	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.2	8.3	25.3	22.6	-	水質B	

表3-2-2 平成18年度 千葉県海水浴場水質等調査結果(遊泳期間中)

水浴場番号	水浴場名	調査月日	評価項目										参考項目				判定	開設前判定	
			ふん便性大腸菌群数(個/100ml)			COD(mg/l)			透明度(m)			油膜	PH		気温(°C)	水温(°C)			O-157
			最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均		最小	最大					
68	多田良北浜	7/24.8/8	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.3	8.3	25.1	23.8	-		水質AA
69	原岡	7/24.8/8	-	-	-	-	-	-	1	>1	1	なし	8.3	8.3	25.6	24.3	-		水質AA
70	豊岡	7/24.8/8	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.2	8.3	25.3	23.5	-		水質AA
71	岩井	7/24.8/8	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.3	8.3	26.4	23.7	-		水質AA
72	元名	7/24.8/8	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.2	8.4	25.3	23.8	-		水質AA
73	保田	7/24.8/8	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.3	8.5	25.1	23.9	-	水質B	水質A
74	鱧ヶ浦	7/24.8/8	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.3	8.5	24.9	23.9	-		水質A
75	大六	7/24.8/8	-	-	-	-	-	-	1	>1	1	なし	8.3	8.4	25.0	23.8	-		水質A
76	勝山	7/24.8/8	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.2	8.4	24.7	23.7	-	水質A	水質AA
77	津浜	7/24.8/8	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.2	8.4	26.1	23.9	-		水質A
78	上総湊	7/24.8/8	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.3	8.3	26.6	24.7	-		水質B
79	新舞子	7/24.8/8	-	-	-	-	-	-	1	1	1	なし	8.3	8.4	25.4	24.7	-		水質B
80	大貫中央	7/24.8/8	-	-	-	-	-	-	1	>1	1	なし	8.3	8.3	26.3	24.8	-		水質B
81	富津	7/24.8/8	-	-	-	-	-	-	1	>1	1	なし	8.3	8.4	25.4	24.2	-		水質B
82	いなげの浜	7/24.7/28	2	210	82	3.0	7.7	5.6	>1	>1	>1	なし	8.4	8.7	26.2	25.1	-		水質B
83	白子	7/26.8/3	-	-	-	-	-	-	1	>1	1	なし	8.3	8.5	28.3	25.4	-		水質A

6, 7, 20, 47番は欠番 24~28番は統合し83番の海水浴場となった。